

淀川左岸線の工事進捗状況(平成27年6月18日現在)

正蓮寺川最下流部

大開・高見工区(約0.8km)

海老江ジャンクション工区



正蓮寺川最下流部整備工事
[清水・奥村特定JV]進捗率 38.4%

工事延長	110m
工期	H25.7.10 ~ H27.7.31
工事内容	・浚渫工 ・既設改良体撤去工

至 北港JCT

至 海老江JCT

凡 例

	高架
	掘削
	トンネル
	出路
	入路
	排出路
	土工平面部
	換気所




正蓮寺川西工区開削トンネル工事
[清水・奥村JV] 進捗率 99.3%
4期まで完了・残工事(5期)83.0%

工事延長	1940m(約2500m)
工期	H20.4.15~H28.3.31
工事内容	・最上流部護岸・水路築造工 ・恩貴島橋、千鳥橋盛土工

島屋工区(約1.2km)


正蓮寺川工区(約2.5km)

正蓮寺川西工区開削トンネル工事 進捗平面図(平成27年6月18日現在)



淀川左岸線 正蓮寺川工区（恩貴島橋下流側）その1 施工状況平面図

平成27年6月18日現在



①最下流工事施工状況 下流より



②最下流工事施工状況 上流より



③河川ボックス立坑施工状況



④西工区最下流部施工状況



⑤北港新橋下流部施工状況




⑥北港新橋上流部施工状況



淀川左岸線 正蓮寺川工区（恩貴島橋上流側）その2 施工状況平面図

平成27年 6月18日現在



①恩貴島橋上流部施工状況



②正蓮寺橋下流部施工状況



③森島橋下流部施工状況



④千鳥橋下流部施工状況



⑤最上流二重締切部施工状況



⑥最上流開水路部施工状況



淀川左岸線 正蓮寺川西工区 恩貴島橋盛土化施工状況 施工状況平面図

平成27年6月18日現在


① 右岸下流より



② 右岸上流より



㊦ 下流より



㊤ 上流より



③ 左岸下流より



④ 左岸上流より



淀川左岸線 正蓮寺川西工区 千鳥橋盛土化施工状況 施工状況平面図

平成27年 6月18日現在


① 右岸下流より



② 右岸上流より



⑤ 下流より



⑥ 上流より



③ 左岸下流より



④ 左岸上流より

